

Утверждаю:

Директор ГПОУ ЯО Борисоглебский
политехнический колледж



Дербышева С.А.

2023г.

ПАСПОРТ
доступности объекта социальной инфраструктуры
№ 24/2/24

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: нежилое здание, учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта: 152170 Ярославская область, пос. Борисоглебский ул. Залесная д.1, 8(48539)2-10-06
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, 2944,8 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка – 80 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта не было
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта 2019 г
- 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6.1. Название организации: государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Борисоглебский политехнический колледж, ГПОУ ЯО Борисоглебский политехнический колледж
- 1.6.2. Юридический адрес учреждения: 152170 Ярославская область п. Борисоглебский ул. Залесная д.1, 8(48539)2-10-06
- 1.6.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.6.4. Форма собственности: государственная
- 1.6.5. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.6.6. Вышестоящая организация Департамент образования Ярославской области
- 1.6.7. Адрес вышестоящей организации: 150000, г. Ярославль, ул. Советская, д.7, тел(4852)40-18-95, (4852)72-83-81

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям и профессиям

квалифицированных рабочих, должностям служащих, профессиональное обучение.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость, пропускная способность- 600 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

с автостанции п. Борисоглебский на рейсовом автобусе (автостанция – колледж)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекресток: не регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (О,У,Г,К),ДУ(С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О,У,Г,К),ДУ(С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О,У,Г,К),ДУ(С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У,К),ВНД(С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,У,Г,К), ВНД (С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (О,У,Г,К),ВНД(С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (О,У,Г,К),ДУ(С)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (О,У,К),ДУ(С,Г)

Категория С в учреждении не обслуживается

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт (Установка тактильных контрастных полос, тактильная плитка)
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт (Установка тактильных контрастных полос, тактильная плитка)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт (Установка тактильных контрастных полос, тактильная плитка)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт (закупка специализированного оборудования)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (Установка тактильных контрастных полос, тактильная плитка)
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

4.2. Период проведения работ: по мере финансирования

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП - И (О,У,К,Г), ДУ(С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): удовлетворительно

4.4. Для принятия решения не требуется согласование

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации (Геопортал Ярославской области <http://gis76.ru>)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

Анкет (информации об объекте)

Акта обследования объекта: № 1 от 14 июня 2023 г.

Дата составления паспорта: 15 июня 2023г.

Лицо, производившее заполнение паспорта:

Заместитель директора по АХО _____ Лебедев А.Ю.